

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору управления № 001/19 от «22» октября 2019 г.

г. Сочи

«22» октября 2019г.

### АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА УПРАВЛЕНИЕ ООО «ИСА-МАЦЕСТА»

Адрес дома: г. Сочи, улица Роз дом 39

Комиссия в составе:

Председатель -

*Ситникова Ольга  
Сергеевна*

Члены:

Представители "Заказчика": Председатель правления ТСЖ «РОЗ-39»:

Ситникова Ольга Сергеевна

Представители "Подрядчика": ООО «ИСА-МАЦЕСТА»

Директор: Семочкина Ирина Николаевна

Ведущий инженер: Семочкин Игорь Александрович

Энергетик: Яковлев Дмитрий Иванович

произвели осмотр дома и придомовой территории и составили настоящий акт.

#### I. Общие сведения по жилому дому и придомовой территории

Год постройки: 1966

Серия дома: 1-335AC

Материал стен: крупнопанельное, утеплен: вата, штукатурка

Материал перекрытий: железобетонное

Конструкция и материал кровли: металлическая, стропила, ж/бетонные

Наличие техподполья: техническое подполье

Наличие чердачного помещения: имеется

Этажность: 5 этажей

Количество подъездов: 4 подъезда

Количество квартир: 60 квартир

Площадь дома (кв. м): S квартир 2954,20 кв.м.

Текущего: S застройки 789 кв.м.

Площадь придомовой территории: 1191 кв.м.

## II. Результаты осмотра

| НН  | Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние / процент износа | Требуемые виды работ         |          |             |
|-----|---------------------------------------|--|------------------------------|----------|-------------|
|     |                                       |  | наименование работ           | ед. изм. | объем работ |
| 1   | 2                                     | 3                                      | 4                            | 5        | 6           |
| 1.  | Фундамент                             | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 2.  | Стены                                 | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 3.  | Межпанельные стыки                    | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 4.  | Фасад                                 | износ 10%                              | реконструкция                | шт       | 5           |
|     | - лоджия                              | удовлетв.                              |                              |          |             |
|     | - карниз                              | удовлетв.                              |                              |          |             |
|     | - водоотводящее устройство            | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 5.  | Кровля                                | износ 10%                              | устранение -<br>щие прогресс | шт       | 5           |
| 6.  | Перекрытия                            | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 7.  | Полы                                  | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 8.  | Окна                                  | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 9.  | Двери                                 | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 10. | Лестничные марши, площадки            | удовлетв.                              |                              |          |             |
| 11. | Системы инженерного оборудования:     |  |                              |          |             |
|     | - отопление                           | износ 80%                              | замена<br>коммуникаций       | %        | 80          |
|     | - горячее водоснабжение               | удовлетв.                              |                              |          |             |

|                             |             |                       |   |    |  |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---|----|--|
| - холодное<br>водоснабжение | удовлетв.   |                       |   |    |  |
| - канализация               | износ 30%   | замена<br>столбов     | % | 30 |  |
| - вентиляция                | удовлетв.   | предусматрива<br>ется | % | 25 |  |
| - газоснабжение             | удовлетв.   |                       |   |    |  |
| - газоходы                  | удовлетв.   | предусматрива<br>ется | % | 10 |  |
| - дымоходы                  | отсутствуют |                       |   |    |  |
| - электроснабжение          | удовлетв.   |                       |   |    |  |

Дополнительные

сведения *В 2014 г. Администрацией г. Сочи  
были проверены работы по реконструкции  
здания тюремного зала по ул. Роз; при этом  
не было осуществлено водоснабжение  
с территории дома по ул. Роз - 39.  
В связи с этим во время занятий,  
вода в больших количествах скапли-  
валась на территории дома.*

Директор ООО «ИСА-МАПЕСТА»

И.И. Семочкина/



Председатель ТСЖ «РОЗ-39»

О.С. Ситникова/

